

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일								
제출인	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">상호(대표자) (주)초계산업</td> <td style="width: 40%;">사업자등록번호 611-81-19458</td> </tr> <tr> <td colspan="2">주소 경상남도 합천군 적중면 황강옥전로 1861 895-5번지 (전화번호: 055-931-7844)</td> </tr> </table>	상호(대표자) (주)초계산업	사업자등록번호 611-81-19458	주소 경상남도 합천군 적중면 황강옥전로 1861 895-5번지 (전화번호: 055-931-7844)					
상호(대표자) (주)초계산업	사업자등록번호 611-81-19458								
주소 경상남도 합천군 적중면 황강옥전로 1861 895-5번지 (전화번호: 055-931-7844)									
건축물	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">건물명 주택</td> <td style="width: 40%;">위치 거창군 신원면 과정리 813</td> </tr> <tr> <td>연면적(m<sup>2</sup>) -m<sup>2</sup></td> <td>작업기간 2019.08.21 (1일)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">석면건축자재[길이(m)·면적(m<sup>2</sup>)·부피(m<sup>3</sup>)] <b>2406.59m<sup>2</sup></b></td> </tr> </table>	건물명 주택	위치 거창군 신원면 과정리 813	연면적(m <sup>2</sup> ) -m <sup>2</sup>	작업기간 2019.08.21 (1일)	석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] <b>2406.59m<sup>2</sup></b>			
건물명 주택	위치 거창군 신원면 과정리 813								
연면적(m <sup>2</sup> ) -m <sup>2</sup>	작업기간 2019.08.21 (1일)								
석면건축자재[길이(m)·면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )] <b>2406.59m<sup>2</sup></b>									
측정기관	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">대표자 (주)대한환경기술원</td> <td style="width: 40%;">사업자등록번호 608-81-97725</td> </tr> <tr> <td colspan="2">주소 경상남도 창원시 마산회원구 팔용로 64</td> </tr> </table>	대표자 (주)대한환경기술원	사업자등록번호 608-81-97725	주소 경상남도 창원시 마산회원구 팔용로 64					
대표자 (주)대한환경기술원	사업자등록번호 608-81-97725								
주소 경상남도 창원시 마산회원구 팔용로 64									
측정 일시	2019.08.21 (1일)								
측정 결과	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">시료번호</th> <th style="width: 25%;">측정 지점</th> <th style="width: 25%;">측정 결과(f/cc)</th> <th style="width: 25%;">검출석면</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">[붙임1. 석면비산 측정결과]</td> </tr> </tbody> </table>	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면	[붙임1. 석면비산 측정결과]			
시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면						
[붙임1. 석면비산 측정결과]									

측정 지점 위치(도식도)

[붙임2. 석면비산 측정 지점 위치(도식도)]

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2019 년 08 월 일

제출인

(주)초계산업 (인)



경상남도 거창군수

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------