



석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

경상남도 거창군 거창읍 중앙로 97
(거창경찰서 제1호)



경 남 보 건 환 경 (주)



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일			
제출인	상호(대표자) (주)경남산업환경(하 진 화)	사업자등록번호 608-81-81072		
	주소 경남 함안군 칠원면 덕산1길 131 (전화번호 : 055-272-0561)			
건 축 물	건물명 거창경찰서 제1호	위치 경상남도 거창군 거창읍 중앙로 97		
	연면적(㎡) 석면조사보고서 참조	작업기간 2017년 8월 11~12일 (2일간)		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스: 1,561.97㎡			
측정기관	대표자 이 종 근	사업자등록번호 609 - 81 -93644		
	주 소 경남 창원시 진해구 석동로 39번안길 28 경남보건환경(주)			
측정 일자	2017년 8월 11~12일 (2일간)			
측정 결과	시료번호	측정 지정	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨 1.			

* 측정 지정 위치(도식도) - **별첨 2.**

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 8월 14일

제출인

(주)경남산업환경



경상남도 거창군수

귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

별첨 1-1. (2017년 8월 11~12일 측정)

측 정 결 과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	#1	부지경계선 -1	0.0001	백석면
	#2	부지경계선 -2	0.0002	백석면
	#3	부지경계선 -3	0.0001	백석면
	#4	부지경계선 -4	0.0001	백석면
	#5	위생설비 입구 주변	0.0006	백석면
	#6	작업장 주변(실내)	0.0004	백석면
	#7	음압기 배출구 주변 -1	0.0005	백석면
	#8	음압기 배출구 주변 -2	0.0004	백석면
	#9	폐기물 반출구 주변	0.0032	백석면

* 산업안전관리법 제28조에 따른 석면해체·제거 작업사업장의 석면배출허용기준의 준수여부를 평가하기 위하여 사업장 주변의 석면비산농도측정 실시결과, 허용기준 $0.01\text{개}/\text{cm}^3$ 미만으로 평가되었다.

* 석면비산농도측정 관련사진 -1



사진1. 부지경계선



사진2. 부지경계선



사진3. 부지경계선



사진4. 부지경계선



사진5. 위생설비 입구 주변



사진6. 작업장 주변(실내)



사진7. 음압기 배출구 주변



사진8. 폐기물 반출구 주변