

석면비산측정결과보고서

거창구치소 신축공사 지정폐기물(석면)처리용역-5차



2017. 08

(주)코미아환경보건연구소

KOREA ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH

고용노동부 지정 석면조사기관 2016-120004호

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일	
제출인	상호(대표자) : 주식회사 기산환경 영철중	사업자등록번호 : 611-81-20222
	주소 : 경남 거창군 거창읍 소만1길 55-19 (전화번호:055-943-6342)	
건축물	건물명 : 마을회관, 성당	위치 : 경남 거창군 거창읍 가지리 1349-33 외 1개소
	연면적(㎡) :	작업기간 : 08월 10일 (1일간)
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] : (텍스 397㎡)	
측정기관	대표자 : ㈜코리아환경보건연구소 대표 화종복	사업자등록번호 : 613-81-62228
	주소 : 경상남도 진주시 북장대로 4	

측정 일시	2017년 08월 10일			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	1지점	부지경계선 1	0.001	불검출
	2지점	부지경계선 2	0.001	불검출
	3지점	부지경계선 3	0.001	불검출
	4지점	부지경계선 4	0.001	불검출
	5지점	음압기공기배출구	0.002	불검출
	6지점	음압기공기배출구	0.001	불검출
	7지점	위생설비입구	0.002	불검출
	8지점	폐기물반출구	0.001	불검출
	9지점	폐기물보관지점	0.001	불검출

측정 지점 위치(도식도)

[별 도 침 부]

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 월 일

제출인 ㈜기산환경 대표 영철중 (서명 또는 인)

거창군수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일	
제출인	상호(대표자) : 주식회사 기산환경 영철중	사업자등록번호 : 611-81-20222
	주소 : 경남 거창군 거창읍 소만1길 55-19 (전화번호:055-943-6342)	
건축물	건물명 : 마을회관, 성당	위치 : 경남 거창군 거창읍 가지리 1349-33 외 1개소
	연면적(㎡) :	작업기간 : 08월 11일 (1일간)
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] : (텍스 397㎡)	
측정기관	대표자 : ㈜코리아환경보건연구소 대표 화종복	사업자등록번호 : 613-81-62228
	주소 : 경상남도 진주시 북장대로 4	

측정 일시	2017년 08월 11일				
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면	
		1지점	부지경계선 1	0.001	불검출
		2지점	부지경계선 2	0.001	불검출
		3지점	부지경계선 3	0.001	불검출
		4지점	부지경계선 4	0.001	불검출
		5지점	음압기공기배출구	0.002	불검출
		6지점	음압기공기배출구	0.002	불검출
		7지점	위생설비입구	0.003	불검출
		8지점	폐기물반출지점	0.002	불검출
		9지점	폐기물반출지점	0.002	불검출

측정 지점 위치(도식도)

[별 도 첨 부]

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017년 월 일

제출인 (주)기산환경 대표 영철중 (서명 또는 인)


거창군수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

별첨 2. 측정 위치도

NO.1


측정위치도 범례	
측정일	2017년 08월 10일
측정위치	●



별첨 2. 측정 위치도

NO.2

측정위치도 범례		
측정일	2017년 08월 11일	측정위치
		●



2017년 08월 10일 비산측정사진

			
부지경계선	부지경계선	부지경계선	부지경계선
			
음압기공기배출구	음압기공기배출구	위생설비입구	폐기물반출구
			
폐기물보관지점			

2017년 08월 11일 비산측정사진

			
부지경계선	부지경계선	부지경계선	부지경계선
			
음압기공기배출구	음압기공기배출구	위생설비입구	폐기물반출지점
			
폐기물반출지점			

첨부5.

석면농도 측정 결과서

문서번호(농도) : 20170810-01

석면 농도 측정 보고서

거창구치소 신축공사 지정폐기물(석면)처리용역-5차



2017. 08

경남 거창군 거창읍 성산길 241

(주)코리아환경보건연구소

KOREA ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH

고용노동부 지정 석면조사기관 2016-120004호

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제17호의9서식]

석면농도측정결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호 : 진 주 - 20170370

신고현장	현장명(공사명·작업명) : 거창구치소 신축공사 지정폐기물(석면)처리용역-5차	전화번호 : 010-5315-9633
	소재지 : 경남 거창군 거창읍 성산길 241 성산마을회관	

신고인	석면해체·제거 업자명(상호) : (주)기산환경	고용노동부등록번호 : 제1722호
-----	---------------------------	--------------------

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2017년 08월 일

신고인(석면해체·제거업자) 영 철 중 (서명 또는 인)

부산지방고용노동청 진주시청장 귀하

첨부서류 별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표

■ 산업안전보건법 시행규칙 [별지 제17호의10서식]
 석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) :	
	거창구치소 신축공사 지정폐기물(석면)처리용역-5차	
	현장 소재지 :	
	경남 거창군 거창읍 성산길 241	
	석면해체·제거작업 신고번호 :	업자명(상호) :
	진 주 - 20170370	(주)기산환경
	전화번호 : 055-943-6342	대표자 : 임철중

2. 측정기간 : 2017년 08월 10일 ~ 2017년 08월 11일 (1일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
이연주	대기환경기사	16202171274E	측정자
박대현	관련학과전공	한국산업안전보건공단 석면분석 정도관리 적합판정	분석자

4. 측정결과(#첨부1 참조)

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부

5. 측정 위치도(측정 장소)

#첨부2 참조

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2017년 08월 12일

코리아 환경보건연구소



석면해체·제거업자 임철중 귀하







첨부 2. 측정 위치도

NO. 1






측정위치도 범위			
측정일	2017년 08월 10일	측정위치	●
		측정구역	□



첨부 3. 측정사진

번호	측정위치	분석결과	측정사진
1	1층 성당	법정기준(0.01개/cc) 미초과	
2	1층 성당	법정기준(0.01개/cc) 미초과	
3	1층 성당	법정기준(0.01개/cc) 미초과	
4	1층 성당	법정기준(0.01개/cc) 미초과	
5	1층 성당	법정기준(0.01개/cc) 미초과	
6	1층 마을회관 식당	법정기준(0.01개/cc) 미초과	

첨부 3. 측정사진

번호	측정위치	분석결과	측정사진
7	1층 마을회관 식당	법정기준(0.01개/cc) 미초과	
8	1층 마을회관	법정기준(0.01개/cc) 미초과	
9	2층 마을회관	법정기준(0.01개/cc) 미초과	
10	2층 마을회관	법정기준(0.01개/cc) 미초과	
11	2층 마을회관	법정기준(0.01개/cc) 미초과	

첨부 4. 석면조사기관지정서

제2016-120004호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	주식회사코리아환경보건연구소	
소재지	(52686) 경상남도 진주시 북장대로 4 (인사동) 2층 ()	
대표자성명	화종복	
지정사항	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관 할 지 역 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	지역별

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2016. 10. 17

부산지방고용노동청 진주시청

