2023년 해빙기 안전점검 결과(경상남도 거창군)

							① 해빙기 급경사지 안전점검 대상																			
	위치		Ч		용도(비탈면 보호 목적)	분	ê류 -		제 원			관리기관			점검사진		정검결과						비고		
급경사지명	시·도	시.군.구	읍·면·동	리동	지번	종류 (<mark>선택</mark>)	종류 중 기타 선택 시 상세작성	유형 (선택)	구조 (선택)	길이(m)	높이(m)	경사(*)	관리기관 (<mark>선택</mark>)	소유자 정유자, 관계인	공공/민간 (선택)		성검사선 (사람이 나오는 사진 1컷, 크기는 너비 4cm)	지적 건수(건) (A+B+C+D)	비탈면(자연, 인공) 상태 (A)	비탈면 시설물 상태 (B)	용벽 및 축대 상태 (C)	공사장 안전실태 (D)	지적내용 (전체 기재)	조치 유형 (선택 현장조치, 보수보 강, 정밀안전진단, 긴급안 전조치)		
몽석1지구	경상남도	거창군	가북면	몽석리	산 81-1	도로		연공	토사	300	10	70	지자체	거창군	공공	23.03.19		o	0	0	0	0	특이사항 없음			
박암1지구	경상남도	거창군	가북면	박암리	산 145-1	도로		연공	암반	200	20	70	지자체	거창군	88	23.03.19		o	o	o	o	0	특이사항 없음			
박암2지구	경상남도	거창군	가북면	박암리	산 153-2	도로		인공	암반	100	25	70	지자체	거창군	88	23.03.19		o	o	o	o	o	특이사항 없음			
용암지구	경상남도	거창군	가북면	용암리	산 13	도로		연공	암반	200	15	70	지자체	거창군	공공	23.03.19		o	o	o	0	o	특이사항 없음		<u> </u>	
송정지구	경상남도	거창군	가북면	용암리	산 277	기타	사방댐	자연	토사	100	50	70	지자체	거창군	공공	23.03.19		o	o	0	0	o	소하천 연접으로 급경사지 관리대상에서 제외 검토			
다전지구	경상남도	거창군	가복면	중촌리	산 106	도로		연공	토사	200	15	70	지자체	거창군	88	23.03.19		o	0	0	0	o	특이사항 없음			
중촌지구	경상남도	거창군	가복면	중촌리	산 84	도로	중촌지구	연공	암반	100	15	80	지자체	경상남도 도로 관리사업소 진 주지소	88	23.03.19		o	0	0	0	o	특이사항 없음			
해평지구	경상남도	거창군	가북면	해평리	산 288	도로	해평지구	연공	암반	60	9	40	지자체	경상남도 도로 관리사업소 진 주지소	88	23.03.19		o	0	0	0	o	독이사항 없음			
회남지구	경상남도	거창군	가복면	해평리	산 30	도로	회남지구	연공	암반	100	8	65	지자체	경상남도 도로 관리사업소 진 주지소	공공	23.03.19	SA IS	o	0	0	0	o	특이사항 없음			
추동지구	경상남도	거창군	가북면	해평리	산 94-3	도로	추동지구	연공	암반	120	15	70	지자체	경상남도 도로 관리사업소 진 주지소	공공	23.03.19		o	o	0	0	o	특이사항 없음			
양기지구	경상남도	거창군	가조면	기리	416	주택	개인집 뒷편 사면	석축	토사	20	5	50	지자체	거창군	공공	23.03.19	7 - 1/1	1	0	0	t	0	관계인 안전조치 명령	보수보강		
광성지구	경상남도	거창군	가조면	기리	산 265	주택		연공	토사	50	5	40	지자체	거창군	공공	23.03.19		o	o	o	0	o	특이사항 없음			
양지담지구	경상남도	거창군	가조면	도리	산 95	주택		연공	토사	80	15	60	지자체	거창군	공공	23.03.19		o	o	o	0	o	특이사항 없음			
안금지구	경상남도	거창군	가조면	동례리	245-5	도로	농로 앞 석축	연공	토사	40	10	40	지자체	거창군	공공	23.03.19		o	o	o	0	o	특이사항 없음			
모덕지구	경상남도	거창군	가조면	동례리	산 259	주택	개인집 뒷편 사면	자연	토사	50	10	60	지자체	거창군	88	23.03.01		o	o	0	0	o	자연비탈면 높이 50m 이히 로 급경사지 제외 검토			
살피재지구	경상남도	거창군	가조면	동례리	산 281-1	도로	살피재지구	연공	암반	70	15	55	지자체	경상남도 도로 관리사업소 진 주지소	공공	23.03.01		o	o	0	0	0	특이사항 없음		 	
거창7	경상남도	거창군	가조면	동례리	산 283-10	도로	거창7	연공	토사	75	20	55	지자체	경상남도 도로 관리사업소 진 주지소	공공	23.03.01		o	o	0	0	0	특이사항 없음			
당동지구	경상남도	거창군	가조면	사병리	산 52-1	주택		자연	토사	50	15	60	지자체	거창군	공공	23.03.01	The state of the s	ō	o	o	0	0	자연비탈면 높이 50m 이히 로 급경사지 제외 검토			

병산지구	경상남도	거창군	71.25 04	사병리	41.0	도로	Jacobs Co. 14 Mar.	TIC	F 11	100	10	75	지자체	24.5	공공	23.03.01		0	0	0	0	0	특이사항 없음
병선시구	8887	서왕군	가조면	사병리	산 9	7.5	농로 앞 석축	자연	토사	100	10	75	시사세	거창군	**	23,03,01			,	-		0	
제동지구	경상남도	거창군	가조면	석강리	산 152-1	주택	개인집 뒺편 사면	연공	토사	60	5	60	지자체	거창군	88	23.03.19		0	0	0	ō	0	표충유실이 우려, 주의관환 필요(고속도로 궁사 예정 지)
도존지구	경상남도	거창군	가조면	석강리	산 161	주택	개인집 뒷편 사면	연공	토사	100	6	60	지자체	거창군	공공	23.03.19		o	0	0	o	o	특이사항 없음
향교정지구	경상남도	거창군	가조면	수월리	산 149	주택		자연	토사	100	15	60	지자체	거창군	공공	23.03.01		o	0	ø	0	ō	자연비탈면 높이 50m 이하 로 급경사지 제외 검토
상수월지구	경상남도	거창군	가조면	수월리	산 70-9	주택		자연	토사	120	20	60	지자체	거창군	88	23.03.01		o	0	0	o	o	독이사항 없음
사양동지구 -	경상남도	거창군	가조면	장기리	산 84-8	도로	농로 앞 사면	자연	토사	60	15	60	지자체	거창군	공공	23.03.01		o	0	0	o	o	독이사항 없음
성산1지구	경상남도	거창군	거창음	가지리	1349	기타	법조타운 편입부지	연공	토사	500	8	50	지자체	거창군	공공	23.03.01		o	0	0	o	o	구치소 공사로 급경사지 제 거림
개봉지구	경상남도	거창군	거창음	대통리	산 58-6	도로		연공	석축	80	8	40	지자체	거창군	공공	23.03.01		ō	0	ø	o	ø	용백 상부 표충봉과 우리, 주의관찰 필요
상동지구	경상남도	거창군	거창음	상림리	1-21	주택		인공	용벽	150	4.5	70	지자체	거창군	88	23.03.01	7	0	0	0	o	0	투이사항 없음
청산2지구	경상남도	거창군	거창음	상림리	산 27-1	주택		자연	토사	100	10	50	지자체	거창군	공공	23.03.01		o	0	0	o	0	구치소 공사로 급경사지 제 거림
양평지구	경상남도	거창군	거창음	양평리	산 119	도로		자연	토사	280	10	36	지자체	거창군	88	23.03.01		o	0	0	o	o	봉분 지역으로 급경사지 제 외 검토
노헤지구	경상남도	거창군	거창음	양평리	산 140-21	도로		연공	부합	170	8	50	지자체	거창군	공공	23.03.01		ō	0	ō	ō	ō	독이사형 없음
웅곡지구 -	경상남도	거창군	거창음	장팔리	산 65-1	주택		자연	토사	30	10	40	지자체	거창군	88	23.03.18		o	0	0	o	0	표중유실, 주택연접으로 주 의관찰 필요
죽전지구 :	경상남도	거창군	거창음	중앙리	461-1	기타	학교 옆 급경사지	자연	토사	100	8	70	지자체	거창군	88	23.03.01		o	0	0	o	0	독이사항 없음
봉계지구	경상남도	거창군	고제면	봉계리	산 147-1	도로	봉계지구	연공	토사	140	8	40	지자체	경상남도 도로 관리사업소 진 주지소	공공	23.03.01	A CONTRACTOR	o	0	0	o	0	독이사항 없음
봉산지구	경상남도	거창군	고제면	봉산리	1035	도로		연공	복합	60	20	45	지자체	거창군	공공	23.04.01		Ö	0	ø	o	ō	독이사형 없음
진목3지구	경상남도	거창군	남상면	둔동리	산 34-5	도로		연공	토사	120	28	70	지자체	거창군	공공	23.03.18		o	0	0	0	o	독이사형 없음
진목지구	경상남도	거창군	남상면	둔동리	산 35-2	도로		연공	용벽	140	15	70	지자체	거창군	공공	23.03.18		o	0	0	0	o	독이사형 없음
둔동1지구	경상남도	거창군	남상면	둔동리	산 37-7	도로		인공	암반	160	29	63	지자체	거창군	공공	23.03.18		o	0	o	o	o	특이사항 없음
둔동지구	경상남도	거창군	남상면	둔동리	산 40-3	도로	둔동지구	연공	석축	100	27	70	지자체	경상남도 도로 관리사업소 진 주지소	공공	23.03.18	Cank!	o	0	0	o	o	특이사항 없음

둔동2지구	경상남도	거창군	남상면	둔동리	산 40-4	도로		인공	암반	120	28	65	지자체	거창군	공공	23.03.18	0	0	ō	Ö	o	득이사항 없음	
무촌지구	경상남도	거창군	남상면	무존리	555	주택	개인집 사면	자연	토사	150	25	80	기업	기타(개인,기업)	민간	23.03.18	o	o	0	o	o	주의관찰 필요	
매산지구	경상남도	거창군	남상면	무존리	산 181	주택	개인집 사면	연공	토사	100	20	70	지자체	거창군	공공	23.03.18	0	0	o	o	o	특이사항 없음	
연수사지구	경상남도	거창군	남상면	우촌리	산 264	도로		인공	토사	130	10	80	지자체	거창군	공공	23.03.18	0	0	o	o	0	특이사항 없음	
외등지구	경상남도	거창군	남상면	오계리	산 166	자 ^택		인공	토사	150	20	70	지자체	거창군	공공	23.03.18	0	0	o	ō	o	특이사항 없음	
월포지구	경상남도	거창군	남상면	임불리	2174	주택		인공	석축	150	6	70	지자체	거창군	공공	23.03.18	0	0	o	ō	0	특이사항 없음	
임불지구	경상남도	거창군	남상면	임불리	산 1-4	내		인공	암반	100	25	80	지자체	거창군	공공	23.03.18	0	0	o	ō	o	낙석 우려, 주의관찰 필요	
남불지구	경상남도	거창군	남상면	임불리	산 140-1	내		인공	토사	150	20	70	지자체	거창군	공공	23.03.18	0	0	o	ō	o	특이사항 없음	
임불뒷산지 구	경상남도	거창군	남상면	임불리	산 155	자 ^택	개인집 사면	인공	토사	30	5	45	지자체	거창군	공공	23.03.18	0	0	o	ō	o	특이사항 없음	
남불뒷산지 구	경상남도	거창군	남상면	임불리	산 306	자 ^택		자연	토사	200	50	65	지자체	거창군	공공	23.03.18	0	0	o	ō	o	낙석 우려, 주택 연접으로 주의관찰 필요	
명산동지구	경상남도	거창군	남상면	진척리	산 94-3	주택		인공	석작	150	8	70	지자체	거창군	공공	23.03.18	o	o	o	o	o	특이사항 없음	
춘전지구	경상남도	거창군	남상면	춘전리	산 2-5	도로		인공	토사	200	10	80	지자체	거창군	공공	23.03.18	o	o	o	o	o	특이사항 없음	
대야1지구	경상남도	거창군	남하면	대야리	산 34-5	도로		인공	암반	130	28	60	지자체	거창군	공공	23.03.19	o	o	o	o	o	특이사항 없음	
대야2지구	경상남도	거창군	남하면	대야리	산 85	도로		인공	암반	140	17	60	지자체	거창군	공공	23.03.19	0	0	o	o	0	특이사항 없음	