

## 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일														
제출인	상호(대표자) : 거창군농업기술센터(김윤중) <span style="float: right;">사업자등록번호 : 611-83-00201</span>														
	주소 : 경남 거창군 거창읍 거함대로 3322 <span style="float: right;">(전화번호:055-940-8120)</span>														
석면해체·제거 사업장	건물명 : 거창군 농업기술센터 <span style="float: right;">위치 : 경남 거창군 거창읍 거함대로 3322</span>														
	연면적(㎡) : 1,609㎡ <span style="float: right;">작업기간 : 2022년 5월 21일 ~ 5월 23일(03일)</span>														
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] : (천장재 135㎡)														
측정 기관	대표자 : (주)코리아환경보건연구소 대표 임지영 <span style="float: right;">사업자등록번호 : 613-81-62228</span>														
	주소 : 경남 진주시 북장대로 4														
	측정자/분석자 : 이재헌/김현정														
측정 결과	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">시료번호</th> <th style="width: 15%;">측정 지점</th> <th style="width: 15%;">측정 장비 (종류/수량)</th> <th style="width: 10%;">유량 (ℓ/분)</th> <th style="width: 10%;">측정 일시</th> <th style="width: 10%;">측정 결과 (f/cc)</th> <th style="width: 10%;">검출석면의 종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">별첨1. 참조</td> </tr> </tbody> </table>	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	별첨1. 참조						
	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류								
별첨1. 참조															
측정 위치도	별첨2. 참조														
측정 지점	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">비산측정 시작 사진</th> <th style="width: 25%;">비산측정 종료 사진</th> <th style="width: 50%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">별첨3. 참조</td> <td style="text-align: center;">별첨3. 참조</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">측정 시작 시간 - 별첨참조</td> <td style="text-align: center;">측정 종료 시간 - 별첨참조</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고	별첨3. 참조	별첨3. 참조		측정 시작 시간 - 별첨참조	측정 종료 시간 - 별첨참조						
비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고													
별첨3. 참조	별첨3. 참조														
측정 시작 시간 - 별첨참조	측정 종료 시간 - 별첨참조														

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

제출인(대표자)      거창군농업기술센터(김윤중)

거창군수    귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

# 석면비산측정결과보고서

농업기술센터 본관 석면철거공사



2022. 05

**(주)코리아환경보건연구소**

KOREA ENVIRONMENTAL HEALTH RESEARCH

고용노동부 지정 석면조사기관 2019-120008호









별첨2. 측정 위치도

NO. 1

측정위치도 범례		
측정일	2022년 05월 21일	측정위치
		●



별첨2. 측정 위치도

NO.2

측정위치도 범례		
측정일	2022년 05월 22일	측정위치
		●





별첨2. 측정 위치도

NO.3

측정위치도 범례		
측정일	2022년 05월 23일	측정위치
		●







별첨3. 측정 지점

2022년 05월 21일

부지경계선1		부지경계선2	
비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진
			
측정 시작 시간 - 08:50	측정 종료 시간 - 12:50	측정 시작 시간 - 08:50	측정 종료 시간 - 12:50
부지경계선3		부지경계선4	
			
측정 시작 시간 - 08:55	측정 종료 시간 - 12:55	측정 시작 시간 - 08:55	측정 종료 시간 - 12:55
작업장주변 실내		위생설비입구	
			
측정 시작 시간 - 09:00	측정 종료 시간 - 11:00	측정 시작 시간 - 09:05	측정 종료 시간 - 09:45
음압기공기배출구		폐기물반출구	
			
측정 시작 시간 - 09:10	측정 종료 시간 - 09:50	측정 시작 시간 - 10:50	측정 종료 시간 - 11:30
폐기물보관지점			
			
측정 시작 시간 - 12:10	측정 종료 시간 - 12:50		

2022년 05월 22일

폐기물보관지점			
비산측정 시작사진	비산측정 종료사진		
			
측정 시작 시간 - 09:30	측정 종료 시간 - 10:10		

2022년 05월 23일

폐기물보관지점		폐기물반출지점	
비산측정 시작사진	비산측정 종료사진	비산측정 시작사진	비산측정 종료사진
			
측정 시작 시간 - 11:50	측정 종료 시간 - 12:30	측정 시작 시간 - 12:35	측정 종료 시간 - 13:15

별첨4. 석면해체·제거작업 신고서

■산업안전보건법 시행규칙(별지 제17호의6서식)

**석면해체·제거작업 신고서**

\* 유의사항을 읽고 직선치에 주시가 바라며 [ ]에는 √ 표시를 합니다. (양 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명) - 호		처리기간	7 일
[ <input checked="" type="checkbox"/> ]건축물 [ ]설비 [ ]유치원 또는 학교 [ ]정비사업 [ <input checked="" type="checkbox"/> ]기타	위치(소재지) 경남 거창군 거창읍 거창대로3322 용도 업무시설,제2종근린생활시설 건축물수 1 세대수 1	건축물등록번호 4888025024-1-13620000 건물명(설비명): 거창군 농업기술센터 구조 철근콘크리트조 연면적 1,609 m <sup>2</sup>		
소유자	성명 경상남도 거창군 주소 경상남도 거창군 거창읍 중앙로103	전화번호 055-940-8124		
석면해체·제거업자	업자명(상호) 주식회사 기산환경 고용노동부 등록번호 제 1722 호 전화번호 055-945-1486 팩스 055-945-1487	대표자 성명 영 철 중 휴대전화번호 010-8526-3040		
작업장	공사권장명(공사명·작업명) 농업기술센터 본관 석면 철거공사	전화번호 010-5225-8525		
해체사유	해체사유 농업기술센터 본관 천정교체 공사중 발생하는 천정텍스 석면 철거공사 해체기간 2022년 05월 19일 부터 2022년 06월 20일까지			
석면함유 지재(물질) 의 종류 및 면적	종 류	면적(m <sup>2</sup> ·부피(m <sup>3</sup> ·길이(m))		
	분무재(흡입재) 내화피복재 천장재 지붕재 벽체(벽체의 마감재) 바닥재 파이프보온재 단열재 개스킷 기타 (칸이 부족할 경우 별첨)	507.0 m <sup>2</sup>		
현장책임자	성명 고 정 석	전화번호 010-5225-8525		
작업근로자 인적사항 (칸이 부족할 경우 별첨)	성명	생년월일	주소	전화번호
		-년	참-	

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의8제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

신고인

주식회사 기산환경

2022년 5 월 일

부산지방고용노동청(진주지청)장 귀하

(서명 또는 인)

