

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일						
제출인	상호(대표자) 이석면환경산업(주)	사업자등록번호 605					
	주소 경남 거창군 거창읍 죽전길 14 (전화번호:055-753-0133/010-3558-8100)						
석면해체 · 제거 사업장	건물명 측사, 돈사, 퇴비사	위치 경남 거창군 신차로 3358-128					
	연면적(m ²) -	작업기간 2020년 06월 19일~2020년 06월 22일					
	석면건축자재[길이(m)·면적(m ²)·부피(m ³)] 슬레이트 1041.1 m ²						
측정 기관	대표자 김희환	사업자등록번호 888-81-00302					
	주소 경남 진주시 동진로 115						
	측정자 : 이아람 분석자 : 심창은						
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	[별첨 1]						
측정 지점	비산측정 시작 사진			비산측정 종료 사진			비고

[별첨 2]

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2020년 06월 일

제출인(대표자)

이석면환경산업(주) (방종복) (서명·도장 인)



거창군수 귀하

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------