

## 석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

| 접수번호  | 접수일   |             |       |             |      |                  |  |  |  |
|---|---|-------------|-------|-------------|------|------------------|--|--|--|
| <b>제출인</b><br>상호(대표자)<br>(주)우성건설환경<br>경상남도 거창군 거창읍 거열로2길 53-0               | 사업자등록번호<br>312 - 86 - 33219<br>(전화번호: 055 - 943 - 1571)   |             |       |             |      |                  |  |  |  |
| <b>건축물</b><br>건물명 거창교육지원청<br>연면적(㎡) 1,774.86㎡<br>석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] | 위치 거창군 거창읍 거함대로 3235<br>작업기간<br>16.12.02 ~ 16.12.07 (6일)<br>916 ㎡   |             |       |             |      |                  |  |  |  |
| <b>측정기관</b><br>대표자 (주)대한석면과학기술원<br>주 소 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 40-6번지            | 사업자등록번호 608-81-97725  |             |       |             |      |                  |  |  |  |
| <b>측정 일시</b>  | 2016.12.02 ~ 2016.12.07 (6일)  |             |       |             |      |                  |  |  |  |
| <b>측정 결과</b>  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">시료번호</th> <th style="width: 25%;">측정 지점</th> <th style="width: 25%;">측정 결과(f/cc)</th> <th style="width: 25%;">검출석면</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">[붙임1. 석면비산 측정결과]</td> </tr> </tbody> </table> | 시료번호        | 측정 지점 | 측정 결과(f/cc) | 검출석면 | [붙임1. 석면비산 측정결과] |  |  |  |
| 시료번호  | 측정 지점   | 측정 결과(f/cc) | 검출석면  |             |      |                  |  |  |  |
| [붙임1. 석면비산 측정결과]  |   |             |       |             |      |                  |  |  |  |

측정 지점 위치(도식도)

[붙임2. 석면비산 측정 지점 위치(도식도)]

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2016 년 12월 일

제출인

(주)우성건설환경



경상남도 거창군수

귀하

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 첨부서류 | 「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본 | 수수료<br>없 음 |
|------|--|------------|