

창동초등학교 교실천장 석면해체공사  
**비산정도측정 결과보고서**

2017년 01월



(주)대한석면기술연구원

## 석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일
------	-----

제출인	상호(대표자) (합)성덕건설	사업자등록번호 611-81-06894	
	주소 경상남도 거창군 거창읍 거함대로4길 52 (전화번호 : 055-941-1473)		

건 축 물	건물명      창동초등학교	위치      거창군 거창읍 동동1길 42	
	연면적(㎡)      5,621.19	작업기간      2016/12/27 ~ 2016/12/30	
	석면건축자재[면적(㎡)]    천장재[1,534.52]		

측정기관	대표자      김 영 순	사업자등록번호      504-81-84480	
	주 소      대구광역시 달서구 본동 구마로 112 (본동, 5층)		

측정 일시	2016/12/27 ~ 2016/12/30
-------	-------------------------

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	붙임1. 측정 결과 첨부			

측정 지점 위치(도식도)

붙임2. 측정 지점 위치(도식도) 첨부

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년      월      일

제출인                      (합)성덕건설                      (서명 또는 인)

경상남도 거창군수

귀하



첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체 · 제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

## 붙임1. 측정결과

2016. 12. 27 측정

시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
01	부지경계선	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	0.002	허용기준 미만
06	작업장 주변 실내	0.000	허용기준 미만
07	음압기	0.002	허용기준 미만
08	음압기	0.002	허용기준 미만
09	폐기물 반출구	0.002	허용기준 미만

## 붙임1. 측정결과

2016. 12. 28 측정

시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
01	부지경계선	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	0.002	허용기준 미만
06	작업장 주변 실내	0.001	허용기준 미만
07	음압기	0.002	허용기준 미만
08	폐기물 반출구	0.001	허용기준 미만
09	위생설비 입구	0.002	허용기준 미만
10	음압기	0.002	허용기준 미만
11	폐기물 반출구	0.001	허용기준 미만

2016. 12. 29 측정

시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
01	부지경계선	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	0.002	허용기준 미만
06	작업장 주변 실내	0.000	허용기준 미만
07	음압기	0.002	허용기준 미만
08	음압기	0.001	허용기준 미만
09	음압기	0.002	허용기준 미만
10	폐기물 반출구	0.002	허용기준 미만


# 붙임1. 측정결과

2016. 12. 30 측정

시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	검출석면
01	부지경계선	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	0.002	허용기준 미만
06	작업장 주변 실내	0.000	허용기준 미만
07	음압기	0.002	허용기준 미만
08	폐기물 반출구	0.002	허용기준 미만



## 붙임2. 측정 지점 위치 (도식도)




측정지점 표시 (시료번호) : ● □

구 분	측정지점	시료번호	시료개수	비고	
개별 석면 해체·제거 사업장 작업 중	부지경계선	01~04	4	지상1층 외부에 설치	
	위생설비 입구	05,09	2		
	작업장 주변	실내	06	1	
		실외	제외	-	부지경계선 대상건축물 5m이내 위치
	음압기	07,10	2		
	폐기물 반출구	08,11	2		
	폐기물 보관지점	제외	-	개별사업장 제외	
<b>총 계</b>			<b>11</b>		

## 붙임2. 측정 지점 위치 (도식도)

창동초등학교 본관 지상2층 (2016.12.29 측정)

--- : 작업 범위



측정지점 표시 (시료번호) : ● □


구분	측정지점	시료번호	시료개수	비고	
개별 석면 해체·제거 사업장 작업 중	부지경계선	01~04	4	지상1층 외부에 설치	
	위생설비 입구	05	1		
	작업장 주변	실내	06	1	지상1층 설치
		실외	제외	-	부지경계선 대상건축물 5m이내 위치
	음압기	07~09	3		
	폐기물 반출구	10	1		
	폐기물 보관지점	제외	-	개별사업장 제외	
총 계			10		



## 붙임2. 측정 지점 위치 (도식도)

창동초등학교 본관 지상2층 (2016.12.30 측정)

--- : 작업 범위



측정지점 표시 (시료번호) : ● □

구분	측정지점	시료번호	시료개수	비고	
개별 석면 해체·제거 사업장 작업 중	부지경계선	01~04	4	지상1층 외부에 설치	
	위생설비 입구	05	1		
	작업장 주변	실내	06	1	지상1층 설치
		실외	제외	-	부지경계선 대상건축물 5m이내 위치
	음압기	07	1		
	폐기물 반출구	08	1		
	폐기물 보관지점	제외	-	개별사업장 제외	
총 계			8		



K.A.T.I

# 공기 중 시료 섬유농도 분석결과서 Asbestos & other fibers by PCM (NIOSH)

■ 의뢰기관	거창교육지원청	■ 소재지	경남 거창군 거창읍 창동초등학교 본관
■ 측정일자	2016. 12. 27	■ 분석일자	2016. 12. 27

시료번호	측정 지점	측정시간 (min)	측정유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면
01	부지경계선	240	10.25	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	240	10.15	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	240	10.10	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	240	10.25	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	40	10.20	0.002	허용기준 미만
06	작업장 주변 실내	40	10.20	0.000	허용기준 미만
07	음압기	40	10.25	0.002	허용기준 미만
08	음압기	40	10.10	0.002	허용기준 미만
09	폐기물 반출구	40	10.25	0.002	허용기준 미만

\* 환경부 허용기준 : 0.01개 / cc  
 \* 본 사는 노동부지정 석면조사분석기관 입니다.  
 \* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.  
 \* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 15일 이내에 폐기처분 됩니다.



K.A.T.I

# 공기 중 시료 섬유농도 분석결과서 Asbestos & other fibers by PCM (NIOSH)

■ 의뢰기관	거창교육지원청	■ 소재지	경남 거창군 거창읍 창동초등학교 본관
■ 측정일자	2016. 12. 28	■ 분석일자	2016. 12. 28

시료번호	측정 지점	측정시간 (min)	측정유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면
01	부지경계선	240	10.10	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	240	10.15	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	240	10.15	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	240	10.20	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	40	10.20	0.002	허용기준 미만
06	작업장 주변 실내	40	10.15	0.001	허용기준 미만
07	음압기	40	10.25	0.002	허용기준 미만
08	폐기물 반출구	40	10.05	0.001	허용기준 미만
09	위생설비 입구	40	10.20	0.002	허용기준 미만
10	음압기	40	10.20	0.002	허용기준 미만
11	폐기물 반출구	40	10.10	0.001	허용기준 미만

\* 환경부 허용기준 : 0.01개 / cc  
 \* 본 사는 노동부지정 석면조사분석기관 입니다.  
 \* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.  
 \* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 15일 이내에 폐기처분 됩니다.



K.A.T.I

# 공기 중 시료 섬유농도 분석결과서 Asbestos & other fibers by PCM (NIOSH)

■ 의뢰기관	거창교육지원청	■ 소재지	경남 거창군 거창읍 창동초등학교 본관
■ 측정일자	2016. 12. 29	■ 분석일자	2016. 12. 29

시료번호	측정 지점	측정시간 (min)	측정유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면
01	부지경계선	240	10.15	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	240	10.20	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	240	10.15	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	240	10.10	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	40	10.20	0.002	허용기준 미만
06	작업장 주변 실내	40	10.10	0.000	허용기준 미만
07	음압기	40	10.10	0.002	허용기준 미만
08	음압기	40	10.10	0.001	허용기준 미만
09	음압기	40	10.15	0.002	허용기준 미만
10	폐기물 반출구	40	10.20	0.002	허용기준 미만

\* 환경부 허용기준 : 0.01개 / cc  
 \* 본 사는 노동부지정 석면조사분석기관 입니다.  
 \* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.  
 \* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 15일 이내에 폐기처분 됩니다.



K.A.T.I

# 공기 중 시료 섬유농도 분석결과서 Asbestos & other fibers by PCM (NIOSH)



■ 의뢰기관	거창교육지원청	■ 소재지	경남 거창군 거창읍 창동초등학교 본관
■ 측정일자	2016. 12. 30	■ 분석일자	2016. 12. 30

시료번호	측정 지점	측정시간 (min)	측정유량 (ℓ/min)	측정결과 (f/cc)	검출석면
01	부지경계선	240	10.20	0.000	허용기준 미만
02	부지경계선	240	10.15	0.000	허용기준 미만
03	부지경계선	240	10.15	0.000	허용기준 미만
04	부지경계선	240	1020.00	0.000	허용기준 미만
05	위생설비 입구	40	10.15	0.002	허용기준 미만
06	작업장 주변 실내	40	10.15	0.000	허용기준 미만
07	음압기	40	10.05	0.002	허용기준 미만
08	폐기물 반출구	40	10.15	0.002	허용기준 미만

\* 환경부 허용기준 : 0.01개 / cc  
 \* 본 사는 노동부지정 석면조사분석기관 입니다.  
 \* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.  
 \* 시료는 별도의 통보가 없는 한, 15일 이내에 폐기처분 됩니다.

첨부자료

현장관련사진





## 석면해체·제거작업 신고서

※ 유의사항을 읽고 작성하여 주시기 바라며 [ ]에는 √ 표시를 합니다.

(앞 쪽)

신고번호	(지방고용노동관서명)	호	처리기간	7 일
[ <input checked="" type="checkbox"/> ] 건축물	위치(소재지)      거창군 거창읍 동동1길 42		건축물등록번호	4888025023-1-01000002
	용도:      교육연구시설		건물명(설비명)	창동초등학교
[    ] 설비	건축물수      4		구조	철근콘크리트구조
	세대수		연면적	5621.19 m <sup>2</sup>
소유자	성명      경상남도(교육감)		전화번호	055-940-6171
	주소:      거창군 거창읍 거함대로 3235			
석면해체· 제거업자	업자명( 상호)      (합)성덕건설		대표자	한 성 분
	고용노동부      등록번호 제 3454 호			
	전화번호      055-941-1473		휴대전화번호	
작업장	공사현장명(공사명·작업명) 창동초등학교 교실천장 석면해체공사		전화번호	010-3382-0406
해체 사유	해체사유 :      천장교체			
	해체기간	2016 년      12 월      22 일부터		2017 년      01 월      04 일까지
석면함유 자재(물질) 의 종류 및 면적	종 류	면적(m <sup>2</sup> )·부피(m <sup>3</sup> )·길이(m)		
	분무재(깁칠재)			
	내화피복재			
	천장재	텍스 1534.52m <sup>2</sup>		
	지붕재			
	벽재(벽체의 마감재)			
	바닥재			
	파이프보온재			
단열재				
개스킷				
	기타 (칸이 부족할 경우 별첨)			
현장책임자	배 기 득		전화번호	010-3382-0406
작업근로자	성명	생년월일	주소	전화번호
	이선길	700523	경남 거창군 거창읍 중앙리39-3	010-9464-6991
인적사항 (칸이 부족할 경우 별첨)	염철조	690122	경남 거창군 거창읍 상림리 13-239	010-2114-0598
	인선옥	790123	경남 거창군 거창읍 중앙리 12-15	010-2722-3900
	주승돈	820518	경남 거창군 마리면 내동리 701-4	010-4011-0708

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의7제1항에 따라 위와 같이 신고합니다.

2016 년      12 월

신고인

한 성 분



지방고용노동청(지청)장 귀하

## 석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한석면기술연구원	
소재지	(704-807) 대구광역시 달서구 구마로 112, 5층 (본동, 본리빌딩)(본동 771-1)	
대표자성명	김영순	
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정)지역	전국

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2015. 3. 9

대구지방고용노동청대구서부지청장







K.A.T.I

**(주)대한석면기술연구원**

Korea Asbestos Technology Institute

노동부지정번호 : 제2010-120007호      주소 : 대구광역시 달서구 구마로 112 (본동,5층)  
TEL : 053-314-1133 / 1120      FAX : 053-314-1132      E-mail : kati1120@hanmail.net