

## 2022년 3월 중 환경오염물질 배출업소 지도·점검 결과

### □ 대기·수질분야

업소명	소재지	점검일자	위반내역	행정처분 내역	비고
(주)대봉전통공예	거창군 거창읍 밤티재로 1273-33	2022. 3. 10.	특이사항 발견치 못함		
중앙산업(주)	거창군 위천면 빼재로 540	2022. 3. 18.	배출시설에서 배출되는 수질오염물질을 방지시설에 유입하지 아니하고 배출	조업정지 및 사법처분	
		2022. 3. 29.	특이사항 발견치 못함		
대성자동차 정비공업사	거창군 거창읍 밤티재로 1320	2022. 3. 29.	특이사항 발견치 못함		
농업회사법인 (주)부일농산	거창군 가조면 석강3길 197	2022. 3. 29.	특이사항 발견치 못함		
(주)케이씨피드	거창군 남상면 대산리 1566	2022. 3. 30.	특이사항 발견치 못함		
(주)남한정비	거창군 거창읍 밤티재로 1262	2022. 3. 30.	특이사항 발견치 못함		

### □ 오수·가축분뇨 분야

업소명	소재지	점검일자	위반내역	행정처분 내역	비고
이**	마리면 하고리 364-1	2022. 3. 10.	변경신고 미이행	과태료 및 경고	