

2021년도 급경사지 안전관리 대책 추진 대상 급경사지 점검결과

2

① 해빙기 안전관리대책 추진대상 급경사지											③ DB 현행화		⑤ 점검 결과			비고
시·도	시·군·구	읍·면·동	지번	용도	구조	유형	지구명	관리기관	공공/민간	등급	NDMS 관리번호 (급경사지 정보시스템)	급경사지 정보시스템 점검결과 입력일 (YYYY-MM-DD)	조치 유형(대책)	조치 유형(소요기간)	주요 지적사항(내용)	
경남	거창군	주상면	남산리 산5-5	도로	토사	인공	남산1지구	지자체(거창군)	공공	D	4888000137	2021-07-10	이상없음		해당없음	
경남	거창군	남해면	문매리 산 189-1	기타	토사	자연	신촌1지구	지자체(거창군)	공공	D	4888000139	2021-07-10	이상없음		해당없음	